


Firmware pre POC HDTVI rekordéry s podporou analógových kamier tretích strán:

DS-7216HQHI-K2/P - <https://goo.gl/PZ2hn2> - verzia 3.5.31_180205

DS-7208HQHI-K2/P; DS-7204HQHI-K1/P - <https://goo.gl/VXSLVa> - verzia 3.5.31_180205

Opravený firmware pre ďalšie typy PoC HD-TVI rekordéry HikVision očakávame v najbližšej dobe.

1. Firmware DVR môžete aktualizovať štandardným spôsobom prostredníctvom klientského softvéru iVMS4200, web rozhrania alebo pomocou menu DVR.
2. Po aktualizácii firmvéru je potrebné do rekordéra aplikovať opravný patch, ktorý Vám na vyžiadanie zašle naša technická podpora. **Pošlite prosím typ a výrobné číslo Vášho rekordéra s žiadosťou o patch** na adresu technik@express-alarm.sk
3. Patch aplikujte rovnakým spôsobom ako aktualizáciu firmvéru



4. Pre aktiváciu podpory analógových kamier tretích strán zapnite v konfigurácii parametrov záznamu funkciu „**Disable negative voltage**“ (Funkcia sa nastavuje nezávisle pre každý kanál DVR, to znamená že funkciu je potrebné zapnúť len na tých vstupoch DVR, do ktorých bude pripojená analógová kamera tretej strany – iná ako HikVision analógová kamera)

